



0	01/06/16	F. MARCHETTI	M. FORNARDI	V. FORLIVESI G. GIOVANNINI
INDICE	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

METANODOTTO COLLEGAMENTO
PIETRAVAIRANO – PIGNATARO MAGGIORE
DN 600 (24") , DP 75 bar

Dis.	DF - 101
Comm.	NR/14285
Revisioni	0


Foglio
1
di 17

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO n. 1	Punto Iniziale della condotta, in Comune di Pietravairano
FOTO n. 2	Panoramica del tracciato nel tratto iniziale nella pianura alluvionale del F. Volturno, in Comune di Pietravairano
FOTO n. 3	Percorrenza della condotta a est del corso del Rio delle Starze, in Comune di Pietravairano
FOTO n. 4	Tracciato della condotta in prossimità del versante occidentale della Montagna di Bruno, in Comune di Pietravairano
FOTO n. 5	Panoramica del tracciato ai piedi della Montagna di Bruno, in Comune di Pietravairano
FOTO n. 6	Percorrenza della condotta in prossimità della S.S. n. 7, in Comune di Pietravairano
FOTO n. 7	Panoramica attraversamento di seminativi, in Comune di Pietravairano
FOTO n. 8	Percorrenza della condotta in impianto di legnose agrarie, in Comune di Pietravairano
FOTO n. 9	Attraversamento impianto legnose agrarie, in comune di Vairano Patenora
FOTO n. 10	Percorrenza in seminativi in località Terrenove, nel territorio comunale di Riardo
FOTO n. 11	Tracciato della condotta in prossimità di Masseria Terrenove, in Comune di Riardo
FOTO n. 12	Ubicazione del Punto di intercettazione di Linea PIL n. 1, in Comune di Teano
FOTO n. 13	Tracciato della condotta a sud della linea ferroviaria Roma Caserta, in Comune di Teano
FOTO n. 14	Panoramica del tracciato dall'attraversamento della S.S. n.6, in Comune di Teano
FOTO n. 15	Percorrenza della condotta a nord di Masseria Pezza, in Comune di Teano
FOTO n. 16	Tracciato della condotta a sud del corso del Fiume Maltempo, in Comune di Teano
FOTO n. 17	Percorrenza della condotta in località Fontana Regina, in Comune di Teano
FOTO n. 18	Attraversamento vigneto, in Comune di Teano
FOTO n. 19	Percorrenza della condotta a ovest della sede dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, in Comune di Teano
FOTO n. 20	Attraversamento di pioppeto a sud del corso del Savone di Assano, in Comune di Calvi Risorta
FOTO n. 21	Percorrenza della condotta a est della dorsale Monte Bricelle – Monte Calabrese, nel territorio di Calvi Risorta
FOTO n. 22	Risalita della sella a sud-ovest di Monte Bricelle, in Comune di Calvi Risorta
FOTO n. 23	Percorrenza della Sella a sud-ovest di Monte Bricelle, in Comune di Sparanise
FOTO n. 24	Percorrenza in uliveto ai piedi del versante meridionale di Monte Bricelle, in Comune di Sparanise
FOTO n. 25	Percorrenza della condotta a sud-ovest di Monte Bricelle, in Comune di Sparanise
FOTO n. 26	Percorrenza in appezzamenti a seminativo a ovest di Monte Calabrese, in Comune di Sparanise
FOTO n. 27	Percorrenza della condotta in appezzamenti a seminativo, in Comune di Sparanise
FOTO n. 28	Percorrenza in impianto di legnose agrarie, in Comune di Sparanise
FOTO n. 29	Attraversamento impianto di pioppi in prossimità dell'alveo del Rio dei Lanzi, in Comune di Calvi Risorta
FOTO n. 30	Percorrenza della condotta a est del rilevato della linea ferroviaria Alta Velocità, in Comune di Pignataro Maggiore
FOTO n. 31	Panoramica del punto terminale della condotta, in Comune di Pignataro Maggiore

**FOTO n. 1**

Punto Iniziale della condotta, in Comune di Pietravairano

FOTO n. 2

Panoramica del tracciato nel tratto iniziale nella pianura alluvionale del F. Volturno, in Comune di Pietravairano

**FOTO n. 3**

Percorrenza della condotta a est del corso del Rio delle Starze,
in Comune di Pietravairano

FOTO n. 4

Tracciato della condotta in prossimità del versante occidentale della Montagna
di Bruno, in Comune di Pietravairano

**FOTO n. 5**


Panoramica del tracciato ai piedi della Montagna di Bruno, in Comune di Pietravairano

FOTO n. 6

Percorrenza della condotta in prossimità della S.S. n. 7, in Comune di Pietravairano

**FOTO n. 7**

Panoramica attraversamento di seminativi, in Comune di Pietravairano

FOTO n. 8

Percorrenza della condotta in impianto di legnose agrarie, in Comune di Pietravairano

**FOTO n. 9**

Attraversamento impianto legnose agrarie, in comune di Vairano Patenora

FOTO n. 10

Percorrenza in seminativi in localita' Terrenove, nel territorio comunale di Riardo

**FOTO n. 11**

Tracciato della condotta in prossimità di Masseria Terrenove, in Comune di Riardo

FOTO n. 12

Ubicazione del Punto di intercettazione di Linea PIL n. 1, in Comune di Teano

**FOTO n. 13**

Tracciato della condotta a sud della linea ferroviaria Roma Caserta, in Comune di Teano

FOTO n. 14

Panoramica del tracciato dall' attraversamento della S.S. n.6, in Comune di Teano

**FOTO n. 15**

Percorrenza della condotta a nord di Masseria Pezza, in Comune di Teano

FOTO n. 16

Tracciato della condotta a sud del corso del Fiume Maltempo, in Comune di Teano

**FOTO n. 17**

Percorrenza della condotta in localita' Fontana Regina, in Comune di Teano

FOTO n. 18

Attraversamento vigneto, in Comune di Teano

**FOTO n. 19**

Percorrenza della condotta a ovest della sede dell' Autostrada A1 Milano-Napoli,
in Comune di Teano

FOTO n. 20

Attraversamento di pioppeto a sud del corso del Savone di Assano,
in Comune di Calvi Risorta

**FOTO n. 21**

Percorrenza della condotta a est della dorsale Monte Bricelle – Monte Calabrese, nel territorio di Calvi Risorta

FOTO n. 22

Risalita della sella a sud-ovest di Monte Bricelle, in Comune di Calvi Risorta

**FOTO n. 23**


Percorrenza della Sella a sud-ovest di Monte Briccelle, in Comune di Sparanise

FOTO n. 24

Percorrenza in uliveto ai piedi del versante meridionale di Monte Briccelle, in Comune di Sparanise

**FOTO n. 25**

Percorrenza della condotta a sud-ovest di Monte Briccelle, in Comune di Sparanise

FOTO n. 26

Percorrenza in appezzamenti a seminativo a ovest di Monte Calabrese, in Comune di Sparanise

**FOTO n. 27**


Percorrenza della condotta in appezzamenti a seminativo, in Comune di Sparanise

FOTO n. 28

Percorrenza in impianto di legnose agrarie, in Comune di Sparanise

**FOTO n. 29**

Attraversamento impianto di pioppi in prossimità dell'alveo del Rio dei Lanzi,
in Comune di Calvi Risorta

FOTO n. 30

Percorrenza della condotta a est del rilevato della linea ferroviaria Alta Velocità,
in Comune di Pignataro Maggiore

**FOTO n. 31**

Panoramica del punto terminale della condotta, in Comune di Pignataro Maggiore