




- LEGENDA
- TERRENO
  - RESIDUO DI CANALE IN CLS COMPLETAMENTE DEGRADATO
  - ACCUMULO DI FANGO
  - LIVELLO IDRICO
  - VEGETAZIONE SPONTANEA ERBACEA ED ARBUSTIVA
  - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STAGIONE PRIMAVERILE
  - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STAGIONE AUTUNNALE (DOPO PULIZIA DEL CANALE)



**CONSORZIO DI BONIFICA  
IN DESTRA DEL FIUME SELE**  
C.so Vittorio Emanuele, 143 - 84122 - Salerno

**LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COLLETTORE  
ACQUE ALTE TUSCIANO  
- I STRALCIO -**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Elaborato	Data <b>MAGGIO 2010</b>
	Agg.
<b>RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI</b>	Tav. <b>6.2.2</b>
<b>SEZIONI foglio 2/3</b>	Scala <b>1:100</b>

IL PROGETTISTA  
ing. Giuseppe Losco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
dott. agr. Francesco Marotta

COLLABORATORE  
ing. Alfredo Luongo