



- | LEGENDA | |
|---|---|
|  | TERRENO |
|  | RESIDUO DI CANALE IN CLS
COMPLETAMENTE DEGRADATO |
|  | ACCUMULO DI FANGO |
|  | LIVELLO IDRICO |
|  | VEGETAZIONE SPONTANEA
ERBACEA ED ARBUSTIVA |
|  | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
STAGIONE PRIMAVERILE |
|  | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
STAGIONE AUTUNNALE
(DOPO PULIZIA DEL CANALE) |

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

C.so Vittorio Emanuele, 143 - 84122 - Salerno

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COLLETTORE ACQUE ALTE TUSCIANO - I STRALCIO -

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato	Data MAGGIO 2010
RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI SEZIONI foglio 1/3	Agg.
	Tav. 6.2.1
	Scala 1:100

IL PROGETTISTA
ing. Giuseppe Losco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. agr. Francesco Marotta

COLLABORATORE
ing. Alfredo Luongo